



Hướng dẫn đóng gói - APAC

⚠ Tại sao bao bì đúng cách lại quan trọng?

Để giúp đảm bảo các kiện hàng của bạn được đóng gói, bọc và đệm đầy đủ và an toàn trong quá trình vận chuyển, chúng tôi đưa ra các hướng dẫn đóng gói chung sau đây. Từ việc chuẩn bị các kiện hàng nhỏ đến việc đóng gói hàng hóa lên pallet, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản về cách đóng gói hàng hóa đúng cách và an toàn.

Nội dung

1

Gói hàng nhỏ

- 1.1 Xác định nhu cầu đóng gói của bạn
 - 1.2 Lựa chọn vật liệu đóng gói
 - 1.3 Phương pháp đóng gói chung
 - 1.4 Những điều nên và không nên làm
-

2

Vận chuyển hàng lớn / Hàng pallet

- 2.1 Pallet là gì?
 - 2.2 Các loại pallet và Vật liệu pallet
 - 2.3 Xếp chồng pallet của bạn
 - 2.4 Bảo vệ hàng hóa vận chuyển của bạn
 - 2.5 Hướng dẫn từng bước
 - 2.6 Những điều nên và không nên làm
-

3

Nhu cầu đóng gói đặc biệt

- 3.1 Các vật phẩm có hình dạng bất thường và kim loại trần
- 3.2 Các hộp được bó hoặc buộc chặt
- 3.3 Các kiện hàng lớn/nặng
- 3.4 Lốp xe
- 3.5 Pin
- 3.6 Vải và Giấy dán tường


Gói hàng nhỏ

Xác định nhu cầu đóng gói của bạn


Hãy bảo vệ hàng hóa của bạn khỏi hư hại bằng bao bì chất lượng. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là đánh giá nhu cầu đóng gói cụ thể của bạn để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và hiệu quả.

Cân nặng và kích thước

Với dịch vụ UPS Express và Expedited, bạn có thể gửi tối đa 70 kg mỗi kiện hàng, chiều dài tối đa 274 cm, và kích thước tối đa cho một gói hàng là 400 cm của tổng chiều dài cộng với chu vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)]



Đối với các kiện hàng có hình dạng bất thường, hãy coi chúng như một hộp hình chữ nhật. Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của kiện hàng từ các điểm ngoài cùng để xác định trọng lượng theo kích thước và xem kiện hàng có nằm trong giới hạn cho phép hay không.



Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói bên ngoài

Để chuẩn bị kiện hàng gửi qua UPS, bạn có thể sử dụng bao bì của riêng mình, miễn là hộp còn mới hoặc trong tình trạng như mới, hoặc chọn từ nhiều loại bao bì được cung cấp miễn phí kèm theo một số dịch vụ của UPS. Việc lựa chọn thùng carton phù hợp với trọng lượng kiện hàng rất quan trọng. Bạn có thể tham khảo bảng bên dưới để xác định loại bao bì bên ngoài nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Cân nặng (Lbs.)	0 - 30	31 - 50	51 - 65	66 - 80	81 - 100	101 - 120	121 - 140	141 - 150
Cân nặng (Kg)	0 - 13	14 - 22	23 - 29	30 - 36	37 - 45	46 - 54	55 - 63	64 - 68
Giới hạn kích thước (Inch)	< 75	75 - 85	85 - 96	95 - 105	95 - 105	105 - 110	110 - 115	115 - 120
Thử nghiệm nổ (Trọng lượng/inch vuông)	200	250	275	350	350	400	500	600
Thử nghiệm nén cạnh (Trọng lượng/Chiều rộng tính bằng inch)	32	44	55	-	61	71	82	-
Các loại bì được đề xuất	Đơn		Đơn		Gấp đôi	Gấp đôi		

Đơn  Gấp đôi 

Các thông số về độ bền của hộp nêu trên chỉ là hướng dẫn nhằm đảm bảo sự chứa đựng và bảo vệ sản phẩm được vận chuyển trong môi trường phân phối bao bì đơn lẻ. Chúng không được coi là thông số kỹ thuật đóng gói, và tất cả các sản phẩm đóng gói cần được kiểm tra theo Quy trình thử nghiệm 3A của Hiệp hội Vận chuyển An toàn Quốc tế (ISTA) để đảm bảo đạt được mức độ bảo vệ sản phẩm phù hợp nhất.

*Giới hạn kích thước trên biểu đồ trên đề cập đến kích thước tối đa của hộp có thể được sản xuất dựa trên độ bền của vật liệu sóng. Các giới hạn kích thước được quy định trong biểu đồ này và trên Giấy chứng nhận của nhà sản xuất hộp không liên quan đến các số đo chiều dài và chu vi được UPS cung cấp thông tin về kích thước. Vui lòng tham khảo thêm thông tin về cách xác định trọng lượng và kích thước tại [đây](#).

Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói bên ngoài

Khách hàng có tài khoản UPS có thể yêu cầu vật tư tại mục Vật tư đóng gói và vận chuyển trên UPS.com.

Phong bì & Gói

Miêu tả

UPS Express Envelope 	Dùng cho thư từ và tài liệu khẩn cấp. (34cm x 25cm)
UPS Express Pak (Thông thường) 	Thích hợp cho các vật phẩm phẳng, không dễ vỡ như các báo cáo in khổ lớn. (41cm x 32cm)
UPS Express Pak (Loại lớn) 	Thích hợp cho các vật phẩm phẳng, không dễ vỡ như các báo cáo in khổ lớn. (51cm x 42cm)
UPS Express Pad Pak 	Hãy sử dụng bao bì lót bong bóng này để tăng cường khả năng bảo vệ cho các lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không và quốc tế của bạn. Chỉ được sử dụng cho các lô hàng UPS Express và UPS Expedited nội địa. (41cm x 32cm)

Lựa chọn vật liệu đóng gói

Hộp	Miêu tả
Hộp đựng tài liệu UPS World Ease 	Hãy sử dụng hộp này làm bao bì chính cho lô hàng World Ease của bạn. Nếu cần, hãy sử dụng mặt trong của hộp để dán phiếu đóng gói hoặc các tài liệu nội bộ khác. (46cm x 32cm x 8cm)
Thùng UPS 10KG 	Thùng carton dùng cho các kiện hàng UPS Worldwide Express có trọng lượng lên đến 10kg (22lb). Phí được tính theo mức giá cố định và theo khu vực. (2 cái mỗi gói) (42cm x 34cm x 27cm)
Thùng UPS 25KG 	Thùng carton dùng cho các kiện hàng UPS Worldwide Express có trọng lượng lên đến 25kg (55lb). Phí được tính theo mức giá cố định và theo khu vực. (2 cái mỗi gói) (50cm x 45cm x 34cm)

Lựa chọn vật liệu đóng gói

Hộp	Miêu tả
Express Box Mini 	Thích hợp cho những vật dụng nhỏ cần hộp đựng chắc chắn nhưng không cần độ sâu lớn. (20cm x 13cm x 6cm)
Express Box Nhỏ 	Thích hợp cho những vật dụng nhỏ cần hộp đựng chắc chắn nhưng không cần độ sâu lớn. (33cm x 28cm x 5cm)
Express Box Vừa 	Chiếc hộp cỡ trung đa năng nhất để đựng đồ của bạn. (40cm x 29cm x 8cm)
Express Box Lớn 	Thùng carton lớn dùng cho các kiện hàng quốc tế cỡ lớn hoặc nặng. (46cm x 32cm x 8cm)

Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói bên trong



Nhựa bao bọc không khí (Màng xếp bong bóng)

- Được thiết kế để bảo vệ và làm giảm trọng lượng cho các vật dụng nhẹ.
- Được sử dụng với nhiều lớp bọc để đảm bảo vật phẩm được bảo vệ hoàn toàn, đặc biệt là ở các góc và cạnh.
- Khi bọc sản phẩm, hãy sử dụng mặt phẳng của màng bọc bong bóng (các bong bóng hướng ra xa



Bao bì bơm hơi (Túi khí)

- Chủ yếu được sử dụng làm vật liệu lấp đầy khoảng trống cho các vật dụng nhẹ.
- Không nên sử dụng cho các vật dụng có góc hoặc cạnh sắc nhọn.
- Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ sản phẩm của túi khí.




Xốp polystyrene giãn nở dạng "hạt đậu"

- Chủ yếu được sử dụng làm vật liệu lấp đầy khoảng trống cho các vật dụng nhẹ.
- Không sử dụng với các sản phẩm phẳng hoặc hẹp có thể bị xô dịch xuống mép hoặc đáy hộp trong quá trình vận chuyển.
- Do đặc tính dễ xô dịch và lún xuống của đậu phộng, hãy sử dụng lớp đệm dày tối thiểu hai inch xung quanh các vật chứa bên trong hộp.
- Các tấm bìa cứng sóng phẳng cũng có thể được sử dụng giữa các vật phẩm và hạt xốp để giúp ngăn ngừa sự di chuyển.
- Xốp hình hạt đậu tạo ra tĩnh điện và có thể làm hỏng các thiết bị điện tử. Hãy sử dụng hạt xốp chống tĩnh điện cho các thiết bị điện tử, kết hợp với màng bọc bong bóng khí xung quanh thiết bị.

Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói bên trong



Nút bọt bằng bọt được thiết kế

- Các vật liệu có thể bao gồm polystyrene, polyetylen, polypropylen hoặc các chất đồng trùng hợp.
- Vỏ thiết bị nên được thiết kế sẵn cho từng sản phẩm cụ thể.



Tấm lót và miếng chèn cho thùng

- Có thể thêm vào bên trong kiện hàng để tăng độ chắc chắn cho hộp.



Giấy Kraft nhàu nát

- Chủ yếu được sử dụng làm vật liệu lấp đầy khoảng trống cho các vật dụng nhẹ, không dễ vỡ. Phải vo tròn thật chặt.
- Đặt ít nhất hai inch giấy giữa đồ bên trong và hộp bên ngoài.

Các phương pháp đóng gói chung

Phương pháp đóng gói một hộp/Phương pháp đóng gói cơ bản/Phương pháp đóng gói hộp lẻ.

Lý tưởng cho hàng hóa đóng gói sẵn, hàng hóa mềm/bền, hàng hóa dễ bị bẩn, hoặc hàng hóa nhỏ/dạng hạt.

Bước 1:

Hãy chọn loại hộp phù hợp với bao bì sản phẩm của bạn.



Bước 2:

Để hạn chế sự di chuyển trong quá trình vận chuyển, hãy lấp đầy các khoảng trống bên trong hộp bằng bất kỳ vật liệu chèn lót nào sau đây: màng bong bóng, hạt xốp, giấy kraft và các vật liệu tương tự khác.



Bước 3:

Đối với những vật dụng có thể bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, bụi bẩn hoặc chất lỏng đổ ra, hoặc đối với các sản phẩm nhỏ/dạng hạt, hãy đặt chúng vào trong túi hoặc hộp nhựa chắc chắn, kín để bảo vệ tốt hơn.



Bước 4:

Dán băng keo dọc theo các mép và đường nối để niêm phong gói hàng của bạn. (sử dụng phương pháp dán băng keo hình chữ H)



Bước 5:

Dán nhãn vận chuyển lên trên kiện hàng.



Các phương pháp đóng gói chung

Phương pháp hai hộp/Phương pháp hộp trong hộp

Lý tưởng cho hàng hóa sắc nhọn/dễ vỡ, túi xách và phụ kiện, đồ dùng du lịch, hoặc hàng hóa cao cấp.

Bước 1:

Hãy chọn loại hộp phù hợp với bao bì sản phẩm của bạn.



Bước 2:

Để hạn chế sự di chuyển trong quá trình vận chuyển, hãy lấp đầy các khoảng trống bên trong hộp bằng bất kỳ vật liệu chèn lót nào sau đây: màng bong bóng, hạt xốp, giấy kraft và các vật liệu tương tự khác.



Bước 3:

Đối với hộp bên ngoài, hãy sử dụng hộp có chiều sâu, chiều rộng và chiều dài lớn hơn hộp bên trong 15cm.



Bước 4:

Hãy gia cố hộp của bạn bằng cách thêm một lớp vật liệu đệm dày 8cm xung quanh hộp bên trong để lấp đầy khoảng trống giữa hộp bên trong và hộp bên ngoài.



Các phương pháp đóng gói chung

Phương pháp hai hộp/Phương pháp hộp trong hộp

Lý tưởng cho hàng hóa sắc nhọn/dễ vỡ, túi xách và phụ kiện, đồ dùng du lịch, hoặc hàng hóa cao cấp.

Bước 5:

Đổ thêm vật liệu lấp đầy tùy chọn vào hộp để che kín mọi khoảng trống còn lại.



Bước 6:

Dán băng keo dọc theo các mép và đường nối để niêm phong gói hàng của bạn. (sử dụng phương pháp dán băng keo hình chữ H)



Bước 7:

Dán nhãn vận chuyển lên trên kiện hàng.



Bản chất của hàng hóa

Hàng hóa của bạn có giá trị cao, dễ vỡ hoặc cần được xử lý đặc biệt không? Đối với những mặt hàng như vậy, bao bì tiêu chuẩn có thể không đủ. Bạn cần lên kế hoạch cho các vật liệu chuyên dụng, kỹ thuật đóng gói cụ thể và vật liệu đệm hoặc bảo vệ bổ sung. Việc dán nhãn đúng cách cũng rất quan trọng để cảnh báo người xử lý về những biện pháp chăm sóc đặc biệt cần thiết. Việc xác định những nhu cầu này trước khi bắt đầu đóng gói sẽ đảm bảo đồ đạc của bạn được bảo vệ đầy đủ trong suốt quá trình vận chuyển.

Niêm phong và dán nhãn


Niêm phong kiện hàng của bạn



Để đạt được độ bền và chắc chắn tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng băng dính nhựa tự dính hoặc băng dính sợi gia cường nylon có chiều rộng ít nhất 5cm.

Không sử dụng băng keo giấy, băng keo trong suốt, băng keo dán, băng keo giấy kích hoạt bằng nước, dây hoặc giấy bọc.

Phương pháp gói chữ H



Để đảm bảo kiện hàng của bạn được niêm phong và bảo vệ an toàn, hãy sử dụng phương pháp dán băng keo hình chữ H ở cả mặt trên và mặt dưới của hộp:

- Dán một dải băng keo đóng gói chắc chắn dọc theo đường may chính giữa nơi các mép gặp nhau.
- Dán thêm hai dải băng keo nữa dọc theo các đường may ở cạnh ngắn, vuông góc với dải băng keo ở giữa, tạo thành hình chữ "H".
- Thêm các dải băng dính nếu cần để tăng cường độ chắc chắn và độ bền cho các kiện hàng nặng.
- Áp dụng phương pháp dán băng keo hình chữ H tương tự cho mặt đối diện của hộp (mặt trên và mặt dưới) để bịt kín hoàn toàn tất cả các đường nối.

Các phương pháp đóng gói chung

Dán nhãn vận chuyển



Việc dán nhãn vận chuyển rõ ràng là rất quan trọng để đảm bảo kiện hàng của bạn được vận chuyển nhanh chóng và đến đúng thời hạn. Hãy tuân thủ các hướng dẫn quan trọng sau để dán nhãn đúng cách:

- Hãy dán chắc chắn chứng từ vận chuyển bằng giấy do UPS cấp hoặc nhãn được tạo ra thông qua hệ thống vận chuyển tự động đã được UPS phê duyệt lên bề mặt lớn nhất, phía trên cùng của kiện hàng.
- Hãy đảm bảo gói hàng bao gồm đầy đủ thông tin giao nhận (số vận đơn UPS, tên, địa chỉ và số điện thoại của cả người gửi và người nhận).
Hãy đảm bảo nhãn dán được hiển thị rõ ràng. Không được để các nhãn, băng dính hoặc giấy tờ khác che khuất nhãn vận chuyển.
- Không dán nhãn lên đường may, mép, khóa kéo hoặc lên trên băng keo niêm phong.
- Gỡ bỏ hoặc gạch bỏ bất kỳ nhãn địa chỉ cũ nào trên hộp bên ngoài.
- Đặt một nhãn vận chuyển dự phòng vào bên trong kiện hàng. Điều này đóng vai trò như một biện pháp dự phòng quan trọng, cho phép chúng tôi xác định và giao hàng cho bạn ngay cả khi nhãn dán bên ngoài ban đầu bị bong ra hoặc hư hỏng.
- Sử dụng túi nhựa trong suốt có keo tự dính để đựng các tài liệu rời cần đặt bên ngoài hộp.
- Đối với các lô hàng có nhiều kiện hàng con, hãy đảm bảo rằng mỗi kiện hàng đều có nhãn vận đơn hàng không 1Z để tránh các vấn đề về hải quan và giao hàng.

Những điều nên và không nên làm

Khuyến khích:

Nên

- ✓ Dán thêm một nhãn khác ghi địa chỉ/số điện thoại của người gửi và người nhận lên thùng hàng.
- ✓ Hãy sử dụng vật liệu đệm phù hợp và băng dính chắc chắn chuyên dụng cho vận chuyển.
- ✓ Đặt từng vật phẩm vào giữa hộp.
- ✓ Đậy kín nắp và cho chai/hộp vào túi nhựa hoặc túi chống tràn.
- ✓ Gỡ bỏ mọi nhãn vận chuyển đã không còn chính xác và đảm bảo mỗi gói hàng chỉ có 1 nhãn vận chuyển.

Đừng

- ✗ Tái sử dụng những hộp cũ, đặc biệt là những hộp đã cũ và dễ hỏng.
- ✗ Để các nhãn, băng dính hoặc giấy tờ khác che nhãn vận chuyển.
- ✗ Không được tái sử dụng bao bì có chỉ thị vật liệu nguy hiểm.

Vận chuyển hàng lớn / Hàng pallet

Hàng hóa đóng pallet (vận chuyển hàng hóa)

Pallet là gì?

Pallet là những bộ đỡ cứng, di động được sử dụng để tập hợp các lô hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Các loại pallet chất lượng thường được làm bằng gỗ hoặc nhựa và có trọng lượng từ 9 đến 32 kg. Các pallet phải đủ lớn để chứa hàng hóa vận chuyển mà không bị nhô ra ngoài. Bất cứ vật gì nhô ra khỏi mép pallet đều có thể bị hư hại do thùng, trầy xước và nén.

Việc đóng gói hàng hóa lên pallet giúp các lô hàng nhiều kiện được giữ nguyên vẹn và tăng cường khả năng bảo vệ khỏi hư hỏng. Mỗi kiện hàng, bao gồm cả hàng hóa bên trong, được coi là một kiện hàng riêng biệt. Ngược lại, các mặt hàng rời rạc, chẳng hạn như thùng hoặc container không được cố định vào pallet, được coi là hàng hóa không đóng pallet.

Các kiện hàng UPS Worldwide Express Freight Midday và UPS Worldwide Express Freight phải được đóng trên pallet, xếp chồng được, có thể nâng bằng xe nâng và được bọc màng co hoặc buộc chặt vào pallet.

Giới hạn về kích thước và trọng lượng

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhanh quốc tế UPS có giới hạn trọng lượng và kích thước tối đa khác nhau tùy theo tuyến đường. Mỗi kiện hàng phải nằm trong giới hạn trọng lượng và kích thước tối đa cho phép tại cả điểm xuất phát và điểm đến. Tham khảo [tại đây](#) để biết thêm chi tiết.

Các loại và vật liệu pallet

Bạn nên sử dụng pallet mới cho tất cả các lô hàng thay vì pallet bị hư hỏng hoặc đã được sửa chữa. Loại pallet mới được thiết kế để chịu được trọng lượng của sản phẩm và chịu được các điều kiện khắc nghiệt trong quá trình vận chuyển. Mặc dù pallet bị hư hỏng hoặc được sửa chữa có thể tiết kiệm chi phí, nhưng độ bền của nó không đáng tin cậy, và độ chắc chắn của nó chỉ tốt bằng chính việc sửa chữa đó. Nếu bạn tái sử dụng pallet và thùng gỗ, hãy nhớ kiểm tra chúng thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng.

Khuyến khích:



Pallet gỗ tiêu chuẩn

- Thích hợp cho các vật nặng.
- Bất kỳ vật liệu đóng gói bằng gỗ (WPM) nào được sử dụng để vận chuyển hoặc
- Hàng hóa đóng gói để xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải được xử lý đúng cách.
- Tất cả các WPM tuân thủ quy định phải được đánh dấu kèm theo các thông tin sau: Biểu tượng của Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC). Mã tiêu chuẩn hóa (ISO) của quốc gia đã xử lý WPM.



Pallet nhựa

- Trọng lượng nhẹ.
- Không thấm nước và hóa chất, tạo nên lớp nền chống mục nát và ăn mòn, duy trì độ bền cấu trúc trong mọi điều kiện khí hậu.
- Đắt hơn so với pallet gỗ.

Xếp chồng pallet của bạn

Xếp chồng cột



- Cách hiệu quả nhất để bảo vệ hàng hóa của bạn khỏi hư hại trong quá trình vận chuyển.
- Tối đa hóa khả năng chịu nén từ trên xuống dưới bằng cách phân bố trọng lượng của tải trọng trực tiếp lên các góc và cạnh của hộp.
- Cố định kiện hàng bằng dây đai hoặc màng bọc co giãn để tránh xô dịch và đảm bảo độ

Xếp chồng lồng vào nhau




- Cách tuyệt vời để cải thiện độ ổn định của pallet, đặc biệt là khi các thùng chứa các sản phẩm cứng.
- Luôn xếp các hộp sát nhau, góc đối góc và cạnh đối cạnh, bất kể kiểu xếp nào, để đạt được độ chắc chắn tối đa.



Xếp chồng pallet của bạn

Xếp chồng nhô ra



- Tuyệt đối không để các thùng hàng nhô ra khỏi mép pallet.
- Rất dễ bị hư hỏng do rách, thủng và va đập trong quá trình vận chuyển và xử lý.
- Giảm độ bền của từng hộp riêng lẻ hơn 30%.

Xếp chồng kim tự tháp



- Không khuyến khích vận chuyển.
- Bề mặt trên không bằng phẳng khiến lớp trên cùng của các hộp dễ bị hư hại.




Bảo vệ các lô hàng vận chuyển của bạn

Ván góc/ván cạnh




- Tăng cường độ chắc chắn khi xếp chồng theo chiều dọc, giúp ngăn ngừa hư hại các cạnh góc và ổn định tải trọng.
- Nên kéo dài hết chiều cao và chiều dài của vật cần chở và nên sử dụng ở tất cả các góc.

Buộc hoặc băng bó



- Giúp ngăn ngừa việc các vật phẩm bị thất lạc hoặc tách rời khỏi kiện hàng.
- Cần phải kéo căng dây cáp sát vào hàng hóa, có thể cần luồn dây xuống dưới các tấm ván trên cùng của pallet.

Màng bọc co giãn



- Sử dụng như một cách hiệu quả để giữ tất cả các kiện hàng trong một lô hàng được đóng gói cẩn thận.
- Trước tiên nên áp dụng xung quanh pallet rồi tiếp tục áp dụng lên phía trên xung quanh hàng hóa.
- Phải siết chặt để tránh xô dịch hàng hóa.
- Giữ chặt pallet khi bọc lớp dưới cùng.
- Được thiết kế để ổn định tải trọng, chứ không phải để cố định tải trọng vào pallet – Dây đai hoặc dây buộc nên được sử dụng kết hợp với màng bọc co giãn để cố định tải trọng vào


Bảo vệ tải trên/dưới



- Các lớp bìa cứng lượn sóng hoặc bìa giấy dày.
- Dùng để giúp phân bố đều trọng lượng của các kiện hàng có thể xếp chồng lên nhau.

Hướng dẫn từng bước

Đóng gói kiện hàng của bạn lên pallet



Bước 1:

Hãy chọn loại pallet có bốn mặt cho lô hàng vận chuyển của bạn.

- Chọn loại pallet đủ lớn để tránh các kiện hàng bị nhô ra ngoài.
- Giá đỡ phải đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng hàng hóa.
- Chọn loại pallet có các tấm ván sàn pallet được đặt sát nhau.
- Không bao giờ được vượt quá tải trọng định mức của pallet.
- Không nên chọn pallet có ván bị gãy hoặc đinh nhô ra.
- Nên chọn loại pallet có bốn lỗ vào cho xe nâng để dễ dàng thao tác và giảm thiểu hư hỏng.


Bước 2:

Xếp các hộp theo cột hoặc lồng vào nhau. Tránh đặt hàng hóa vượt quá mép pallet.

- Đóng chặt, dập ghim và/hoặc niêm phong các thùng carton.
- Bảo vệ hàng hóa bên trong thùng carton khỏi rung động bên trong bằng cách sử dụng vật liệu chèn lót phù hợp; không để khoảng trống giữa các vật phẩm bên trong hoặc trên đỉnh thùng carton.
- Gỡ bỏ các nhãn cũ khỏi thùng carton và hàng hóa bên trong.
- Phủ lớp trên cùng bằng màng nhựa trong suốt để bảo vệ kiện hàng khỏi thời tiết xấu.

Hướng dẫn từng bước

Đóng gói kiện hàng của bạn lên pallet



Bước 3:

Sử dụng dây đai và màng bọc co giãn để cố định các thùng hàng lên pallet.

- Sử dụng màng bọc co giãn tối thiểu 60 gauge, nên quấn năm vòng, kéo căng đặt ở đáy pallet và ngang phía trên để tránh bị xô dịch.
- Để đảm bảo độ chắc chắn, nên sử dụng các thanh giằng góc và thanh nối.
- Sử dụng các góc khóa ba chiều, đóng đinh (không dùng ghim) cho thùng gỗ; thanh góc phải kéo dài từ tấm ván sàn đến đỉnh của kiện hàng trên pallet.
- Chèn các lớp bìa cứng giữa các lớp hàng hóa để hấp thụ rung động; phân bổ trọng lượng đều.
- Dùng dây đai kim loại chắc chắn hoặc dây đai nhựa không đứt để cố định từng kiện hàng nặng hơn 68 kg lên pallet; hoặc kê hàng hóa lên pallet ở tất cả các mặt đối với các lô hàng.

Bước 4:

Dán một nhãn ở mỗi mặt bên và mặt trên của mỗi pallet.

- Dán nhãn lên mỗi mặt bên và mặt trên của mỗi kiện hàng trong lô hàng. Mỗi nhãn cần có số điện thoại và thông tin địa chỉ đầy đủ, bao gồm cả mã bưu chính của người gửi và người nhận.
- Hướng dẫn chuẩn bị chi tiết được in ở mặt sau của vận đơn.

Những điều nên và không nên làm

Khuyến khích:

Nên

- ✓ Sử dụng phương pháp xếp cột hoặc xếp chồng lồng vào nhau.
- ✓ Chọn loại pallet đủ lớn để tránh hàng hóa bị tràn ra ngoài.
- ✓ Chọn các pallet có các thanh ván sàn pallet được đặt sát nhau.
- ✓ Nên chọn loại pallet có thể đưa xe nâng vào từ bốn phía vì chúng giúp...nhằm cải thiện việc xử lý và giảm thiểu thiệt hại cho hàng hóa vận chuyển.
- ✓ Sử dụng màng bọc co giãn tối thiểu 60 gauge, nên quấn năm vòng: buộc vào pallet và vắt ngang phía trên để tránh bị xô dịch.
- ✓ Sử dụng các thanh nẹp góc và thanh giằng để đảm bảo độ chắc chắn.
- ✓ Sử dụng phương pháp khóa ba chiều – đóng đinh vào các góc (không dùng ghim) trên thùng; thanh góc phải kéo dài từ tấm ván sàn đến đỉnh của kiện hàng trên pallet.
- ✓ Chèn các lớp bìa cứng giữa các lớp hàng hóa để hấp thụ rung động; phân bổ trọng lượng đều.
- ✓ Đảm bảo thông tin trên vận đơn (BOL) khớp với lô hàng.
- ✓ Ghi rõ vị trí thích hợp trên vận đơn và kiểm tra hợp đồng/biểu thuế để biết giới hạn trách nhiệm nếu cần khai báo giá trị vượt quá mức quy định.

Đừng


- ✗ Xếp pallet theo hình chóp hoặc chồng nhô ra ngoài.
- ✗ Vận chuyển hàng hóa bị cấm. Để biết các yêu cầu chi tiết liên quan đến vật liệu nguy hiểm và hàng hóa nguy hiểm, hãy truy cập [ups.com/hazmat](https://www.ups.com/hazmat).
- ✗ Bao giờ được vượt quá tải trọng định mức của pallet.
- ✗ Chọn các kiện hàng có ván bị gãy hoặc đinh nhô ra.

Nhu cầu đóng gói đặc biệt

Các vật phẩm có hình dạng bất thường và kim loại

Dán nhãn địa chỉ lên bề mặt phẳng của món hàng cần vận chuyển. Dán băng keo trong suốt lên nhãn. Không sử dụng “thẻ bay” được buộc bằng dây hoặc kim loại.

Dùng các mảnh bìa cứng lượn sóng dán vào để làm cùn tất cả các cạnh sắc nhọn hoặc nhô ra. Bảo vệ bề mặt của vật phẩm khi cần thiết. Sẽ áp dụng thêm Phí xử lý.



Các hộp được bó hoặc buộc chặt

Chỉ những thùng có kích thước bằng nhau mới được buộc chặt với nhau. Sử dụng tối thiểu bốn dải băng đan chéo, hai dải theo mỗi hướng. Mỗi thùng hàng phải được dán nhãn địa chỉ. Khi buộc các thùng hàng lại với nhau, mỗi thùng phải đủ chắc chắn để chịu được tổng trọng lượng của toàn bộ kiện hàng. Có thể áp dụng thêm Phí xử lý.

Chỉ được phép buộc các thùng carton có cùng kích thước với nhau



Các kiện hàng lớn và/hoặc nặng

Nếu bưu kiện của bạn nặng hơn 25 kg, có thể sẽ có thêm Phụ Phí Xử Lý đối với bưu kiện nặng hoặc cồng kềnh. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang Hướng dẫn về Giá và Dịch vụ UPS.

Nếu bưu kiện của bạn nặng hơn 70kg, bưu kiện đó được coi là hàng hóa vận chuyển. Nhấp vào [đây](#) để tính toán chi phí vận chuyển.

Lốp xe

Dán một dải băng keo tự dính rộng qua tâm và vòng quanh toàn bộ thân lốp sao cho băng keo dính chặt vào chính nó. Dán nhãn địa chỉ của bạn vào dải băng keo ở vị trí che phủ phần đế giày. Dán kín toàn bộ nhãn bằng băng keo trong suốt. Phí Xử Lý sẽ được áp dụng thêm cho trường hợp này.

Pin

Một số loại pin được xếp vào loại vật liệu nguy hiểm. Pin có giấy tờ vận chuyển chỉ được giao cho các đơn vị vận chuyển được ủy quyền bằng hợp đồng vận chuyển vật liệu nguy hiểm với UPS để giao các lô hàng đó. Bất kỳ thiết bị nào có lắp đặt pin đều phải có công tắc bật/tắt được bảo vệ khỏi bị kích hoạt, hoặc phải tháo pin ra và bảo vệ các cực pin. Những thiết bị đơn giản như đèn pin hoặc máy khoan sạc điện có thể tạo ra lượng nhiệt nguy hiểm nếu vô tình bị kích hoạt. Các mặt hàng điện tử mới hoặc các thiết bị gửi đi sửa chữa, chẳng hạn như máy tính và điện thoại di động, nên được gửi mà không có pin.

Pin lithium-ion

Tất cả các lô hàng pin lithium phải được dán nhãn và Được đánh dấu rõ ràng theo quy định của IATA. Các nhãn và ký hiệu này phải bền, dễ đọc và dễ nhận biết, đồng thời phải được đặt trên các kiện hàng hoặc bao bì bên ngoài sao cho không bị che khuất.

Hai phân loại chính cho các lô hàng này là **UN3480** và **UN3481**, được phân biệt dựa trên việc pin được đóng gói kèm theo hoặc không kèm theo thiết bị mà chúng cung cấp năng lượng.



Pin Lithium-ion UN3480

Pin được vận chuyển riêng lẻ, không kèm theo bất kỳ thiết bị nào khác.



UN3481 Pin lithium-ion chứa trong thiết bị hoặc được đóng gói cùng với thiết bị

Pin được lắp sẵn trong thiết bị (ví dụ: máy tính xách tay hoặc điện thoại) hoặc được đóng gói cùng với thiết bị trong một hộp.

*Vui lòng ghi số điện thoại trên nhãn để biết thêm thông tin.

Việc dán nhãn các kiện hàng của bạn với số UN chính xác là rất quan trọng để truyền đạt rõ ràng bản chất chính xác và mối nguy hiểm tiềm tàng của nội dung bên trong cho các đơn vị vận chuyển, nhân viên kho và lực lượng cứu hộ. Việc dán nhãn sai có thể dẫn đến các khoản phạt đáng kể từ cơ quan quản lý, chậm trễ vận chuyển, và quan trọng hơn cả, việc xử lý không đúng cách trong trường hợp khẩn cấp có thể làm trầm trọng thêm sự cố, ví dụ như hỏa hoạn.

Để tìm hiểu thêm về cách đóng gói pin, vui lòng tham khảo liên kết này [tại đây](#).

Vải và Giấy dán tường

Hàng hóa dạng cuộn vận chuyển tốt nhất khi được đóng gói trong thùng carton sóng. Nếu cuộn vải hoặc giấy dán tường được vận chuyển trong túi, UPS khuyến nghị sử dụng túi có độ dày tối thiểu là sáu milimet. Hãy đảm bảo túi được gói chặt và dán bằng keo vào cuộn để giảm nguy cơ bị rách. Phần đuôi của một món hàng được vận chuyển trong túi phải được ép chặt vào thân món hàng bằng băng dính. Dán nhãn địa chỉ lên bề mặt phẳng của vật phẩm cần vận chuyển. Đặt các nhãn địa chỉ trùng lặp bên trong lõi hoặc giữa các lớp vật liệu trên cùng. Có thể áp dụng thêm Phí xử lý.

Vật liệu nguy hiểm và hàng hóa độc hại

Để biết thêm thông tin về dịch vụ chỉ có trong hợp đồng này, vui lòng tham khảo [tại đây](#).



[ups.com](https://www.ups.com)

© 2026 United Parcel Service of America, Inc. UPS, nhãn hiệu UPS và màu nâu là các nhãn hiệu đã được đăng ký của United Parcel Service of America, Inc. Bản quyền đã được bảo lưu.